

*ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRAŠKI VODOVOD D.D.*  
*Aurisina Cave – Nabrežina kamnolomi, 25/C*  
*34011 Duino Aurisina – Devin Nabrežina (TS)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / VODJA SLUŽBE**

Determinazione n°/Določitev Št. 31 del/z dne 09.05.2016

**OGGETTO/PREDMET: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE SARACINESCHE E PERDITA CONDOTTA IDRICA – CIG Z0819C6FEF**

Premesso che:

- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2012 ha deliberato l'inquadramento definitivo del rag. Danijel Šušteršič come Responsabile amministrativo della Società;

vista:

- la relazione d'urgenza del 03.05.2016 redatta dal capo operai sig. Marko Milič che evidenzia l'urgenza di riparare la perdita idrica riscontrata sulla condotta DN50-PE63 in loc. Aurisina Cave difr. Civ. 80 e la necessità di sostituire immediatamente le saracinesche non funzionanti sulla condotta principale DN125 in loc. Repen;

considerato:

- necessario urgentemente provvedere alla riparazione della perdita riscontrata e la sostituzione delle saracinesche al fine di ripristinare al meglio l'approvvigionamento idrico;

visto il Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi approvato dal CdA in data 10.09.2009 e successivamente modificato dal CdA in data 19.10.2015 ed in specie l'art.10 comma 9 del medesimo Regolamento;

sentita

- la ditta Bizjak Boris con sede a Duino Aurisina (TS) che era disposta ad eseguire i lavori alle condizioni di cui alle lettere d'incarico prot. n. 462/2016 del 11.04.2016 e prot. n. 550/2016 del 03.05.2016;

considerato

- che la stessa società ha sempre svolto tale servizio con serietà, precisione, professionalità, puntualità, con pieno soddisfacimento da parte della Società;

ritenuto

- quindi opportuno affidare le opere di scavo con successivi ripristini alla ditta Bizjak Boris con sede a Duino Aurisina in loc. Aurisina Cave63/A, C.F. BZJBR59R23L424N e P.IVA 00507480325;

visti i "fogli lavoro n. 452-453-454-455 del 13/04/2016 e n. 532/2016 del 03/05/2016 compilati in sede di esecuzione dei lavori dove sono elencate le opere di scavo eseguite e per le quali in base all'elenco prezzi societario è da corrispondere alla ditta esecutrice l'importo complessivo di euro 2.382,92 iva esclusa;

visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  
visto il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti amministrativi nonché sulla verifica delle autocertificazioni;  
visto il Regolamento di Contabilità,  
visto il parere dell'Ufficio contabilità in merito alla copertura finanziaria e regolarità contabile;  
visti gli artt. 107 comma3 e l'art. 183 del D.Lgs. n.ro 267/2000;  
avuto riguardo al visto di regolarità contabile con l'implicita attestazione di copertura finanziaria espresso a cura del Responsabile del servizio contabilità;  
Tutto ciò premesso;

#### **DETERMINA**

- 1) di impegnare l'importo di € 2.907,16, così risultante dalla somma dell'imponibile pari a € 2.382,92, dell'IVA al 22% pari a € 524,24;
- 2) di affidare alla ditta Bizjak Boris con sede a Duino Aurisina in loc. Aurisina Cave63/A, C.F. BZJBRS59R23L424N e P.IVA 00507480325 l'incarico per le opere descritte in premessa per l'importo complessivo di euro 2.907,16;
- 3) di dare mandato per la predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti alla presente;
- 4) di inviare la presente all'Ufficio contabilità per la previa verifica della copertura contabile sul capitolo di bilancio 07.02.01.29.004 a cui viene imputato il costo di euro 2.382,92.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / VODJA SLUŽBE  
Danijel Šušteršič



Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA'  
ODGOVOREN ZA RAČUNOVODSKI SERVIS  
Aleksij Prassel

Data esecutività 09.05.2016

